

TEAC 超小传感器 HKL/T-312(M)



产品型号:

HKL/T-312(M)

Kulite 半导体型压力转换器

硅压轴

HKL / T - 312 (M)

特长

标准型

资料请求和咨询

主要的式样

外形尺寸图

下载

型 HKL / T - 312 (M)

额定

(1 psi = 0.07 kgf / cm²

kPa) = 6.895

换算表在这里

压力绝对最大压力输出电压 (NOM) 谐振周波数

25 psi 50 psi 100 mV 240 千赫

50 psi 100 psi 300 千赫

100 psi 200 psi 380 千赫



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

250 psi 500 psi 550 千赫

500 psi 750 psi 700 千赫

1, 1000 psi 1, 500 psi 1, 1000 千赫

2, 500 psi 3.000 psi 1, 400 千赫

10 VDC 电压

桥阻抗输入: 1, 1000 Ω (Min)

输出: 1, 1000 Ω (无论设置

零平衡 (最大) ± 5 mV (TYP 设置

非直线性·磁滞 ± 0.1 % BFSL (TYP 设置

反复精度 ± 0.5 % BFSL (MAX 设置

补偿 25°C ~ 80°C 的温度范围 Any 100°F Within The Operating Range on Request

动作容许温度范围 - 55°C ~ 175°C

灵敏度变化温度特性 (TYP) ± 1.0 全聚酯 / 55°C (TYP 设置

零点漂移温度特性 (TYP)

(漂移) ± 1.0 % FS / 55°C (TYP 设置

测量模式 A, SQ

电缆长度约 100cm 6 芯线) (# 26 bs 线规


质量约 10g (不含电缆)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

* G: 表压 (大气开放型) SG: 表压 (1 气压封入型) A: 绝对压 D: 压差

定格换算表 (1psi=0.07kgf/cm ² =6.895kPa)		
psi	kgf/cm ²	kPa
5	0.35	34.5
10	0.70	69.0
15	1.05	103.4
25	1.76	172.4
50	3.52	344.8
100	7.03	689.5
200	14.06	1,379.0
250	17.58	1,723.8
300	21.09	2,068.5
500	35.15	3,447.5
1,000	70.31	6,895.0
2,000	140.61	13,790.0
5,000	351.54	34,475.0
10,000	703.07	68,950.0
20,000	1,406.14	137,900.0
30,000	2,109.21	206,850.0





传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn