


AIKOH 称重软件 FTN-3001



产品型号:

FTN-3001

FTN 系列支架专用软件

FTN - 3001 (充满规格版)

- 看台追踪值、状态显示。
- 测量时的实时数据取得、荷重(变位)-变位(时间)的图表绘制。
- 获取测量条件、设定(基本/详细)
- 看台代表值取得、一览合计
- 自动重复测量
- 英语 OS 可以对应。

式样

名称 FTN - 3001

电脑规格 DOS / V / 电脑依据 IBM 兼容

操作系统

(OS) 微软 Windows XP, 7, 8, 10 日语或英语 OS

CPU CeleronM 2.0 GHz 以上

机身内存 512MB 以上 (1024 以上推荐)

硬盘驱动器安装时: 20MB 以上

执行时: 与内存使用容量设定连动默认 20MB 以上

光学驱动器 CD-ROM 驱动器×1

安装本软件时

显示器 High Color (16 位) 以上 (32 位以上的推荐)

磁盘桌面区域 800×600 以上 (1024×768 以上推荐)

与下载版的比较

项目 FTN - 3001 功能



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

(充满规格版) FTN - 3000

(下载版)

台灯

操作

开始测量/停止控制

OO

クロスヘッドインチング操作

OO

看台锁定设置

Ox

基本设定取得、发送

OO

详细设定 (S-1) 取得, 发送

Ox

台灯

情况显示

通信状况显示

OO

看台模式显示

OO

测量模式显示

OO

荷重追从值显示

OO

变位追踪值显示

OO

警告显示

OO

当前值显示

OO

看台基本信息, 显示

OO

测量方向显示

OO

数据显示

测量次数

OO

图表光标位置数据显示

OO

看台检测结果显示

OO



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

测量情况显示

OO

看台检测结果一览显示

Ox

图表光标

OO

结果显示光标位置

Ox

看台检测结果一览合计

Ox

结果一览的再合计

Ox

测量经过时间显示

OO

看台检测结果一览表

Ox

图表显示

相关

波形图表显示

OO

预兆内存显示 (X, Y)

OO

自动/手动设置

OO

波形显示数据反转设置

OO

图表显示轴选择

OO

显示图表

Ox

登录图表文件

Ox

线条绘制

Ox

素描画选择

Ox

字符绘制

Ox

绘制宽度

Ox

绘制颜色



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

Ox

图表背景颜色选择

Ox

拾取登记位置

Ox

负荷量显示

Ox

图表重新绘制

Ox

图表绘制

Ox

图形重叠画颜色变更

Ox

实时图表绘制

Ox

测量条件

速度简易设定

Ox

看台结果清除

Ox

测定日自动登记

Ox

任意注册

Ox

测量项目任意登记

Ox

备考任意登记

Ox

看台控制选择

Ox

时间测量

Ox

时间测量测量时间设置

Ox

连续测量次数

Ox

样本率设定

Ox

移动平均次数设置

Ox

变位分能设定



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

OO

文件相关

测量数据 CSV 文件保存

OO

测量数据文件读入

OO

台灯检测结果一览 CSV 文件保存

Ox

保存图表登记文件

Ox

图表重写注册文件读入

Ox

拾音器数据一览 CSV 文件保存

Ox

应用程序

设定

键盘锁定设置

Ox

串行通信设置

OO

看台状况显示更新时间设置

Ox

应用程序画面显示设置

Ox

系统定时器设置

Ox

日志文件初始化选择

Ox

实时图表绘制

Ox

负载单位选择 (N / kgf / gf / Lb)

Ox

语言切换选择

OO

测量条件锁定

Ox

印刷相关

打印打印机选择

Ox

波形图表

OO



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

测量条件印刷

OX

拾取列表

OX

看台检测结果一览

OX

打印打印机显示

OX

其他

波形图表、剪贴板复印

OO