


传感器 控制仪表 推拉力计 扭力计

www.sensortop.cn

AIKOH 称重软件 FTN-3000



产品型号:

FTN-3000

FTN 系列支架专用软件

FTN - 3000 (免费下载版)

- •同,比全规格版,是能使用的功能有一部分限制的版本。
- •可以从本页下载。

关于技术支持, 请允许我作为对象外。

•英语 OS 可以对应。

式样

名称 FTN - 3000

电脑规格 DOS / V /电脑依据 IBM 兼容操作系统

(OS) 微软 Windows XP, 7, 8, 10 日语或英语 OS

CPU CeleronM 2.0 GHz 以上

机身内存 512MB 以上(1024 以上推荐)

硬盘驱动器安装时: 20MB 以上

执行时: 与内存使用容量设定连动默认 20MB 以上

光学驱动器 CD - ROM 驱动器×1

安装本软件时

显示器 High Color (16位)以上(32位以上的推荐)

磁盘桌面区域 800×600 以上(1024×768 以上推荐)

与全规格版(收费)的比较



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

项目 FTN - 3001 功能	
(充满规格版) FTN -	3000
(下载版)	

台灯

操作

开始测量/停止控制

 \bigcirc

クロスヘッドインチング操作

00

看台锁定设置

 $\bigcirc \times$

基本设定取得、发送

 \circ

详细设定(S-1)取得,发送

 $\bigcirc \times$

台灯

情况显示

通信状况显示

 \circ

看台模式显示

00

测量模式显示

 \circ

荷重追从值显示

 $\bigcirc\bigcirc$

变位追踪值显示

00

警告显示

 $\bigcirc\bigcirc$

当前值显示

 \circ

看台基本信息,显示

 \bigcirc

测量方向显示

 \bigcirc

数据显示

测量次数

 \circ

图表光标位置数据显示

 \circ

看台检测结果显示



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

00	
测量情况显示	
00	
看台检测结果一览显示	
$\bigcirc \times$	
图表光标	
00	
结果显示光标位置	
$\bigcirc \times$	
看台检测结果一览合计	
$\bigcirc \times$	
结果一览的再合计	
OX	
测量经过时间显示	
00	
看台检测结果一览表	
$\bigcirc \times$	
图表显示	
相关	
波形图表显示	
00	
预兆内存显示(X, Y)	
00	
自动/手动设置	
00	
波形显示数据反转设置	
00	
图表显示轴选择	
00	
显示图表	
OX	
登录图表文件	
OX	
线条绘制	
OX	
素描画选择	
OX	
字符绘制	
OX	
绘制宽度	

 $\bigcirc \times$



绘制颜色

 $\bigcirc \times$

传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

图表背景颜色选择
○× 松瓶蒸江台里
拾取登记位置 〇×
负荷量显示
○ X
图表重新绘制
OX
图表绘制
$\bigcirc \times$
图形重叠画颜色变更
$\bigcirc \times$
实时图表绘制
测量条件
速度简易设定 〇×
看台结果清除
自口知术相际 ○X
测定日自动登记
00
任意注册
00
测量项目任意登记
00
备考任意登记
看台控制选择
○○ 时间测量
的问例里 〇X
时间测量测量时间设置
OX
连续测量次数
$\bigcirc \times$
样本率设定
00
移动平均次数设置
00



变位分能设定

传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

00
文件相关
测量数据 CSV 文件保存
00
测量数据文件读入
00
台灯检测结果一覧 CSV 文件保存
$\circ \times$
保存图表登记文件
$\bigcirc \times$
图表重写注册文件读入
$\bigcirc \times$
拾音器数据一览 CSV 文件保存
$\bigcirc \times$
应用程序
设定
键盘锁定设置
OX
串行通信设置
00
看台状况显示更新时间设置
OX
应用程序画面显示设置
O×
系统定时器设置
O X
日志文件初始化选择
实时图表绘制
(N / 1 C / C / 11)
负载单位选择(N / kgf / gf / Lb)
(A) X (A) A A A A A A A A A A A A A A A A A A
语言切换选择
〇〇 测量条件锁定
例里家什切足 〇×
印刷相关
打印打印机选择
() X
波形图表
W/// EIV



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

00

测量条件印刷

 $\bigcirc \times$

拾取列表

 $\bigcirc \times$

看台检测结果一览

 $\bigcirc \times$

打印打印机显示

 $\bigcirc \times$

其他

波形图表、剪贴板复印

 \circ

全套版

FTN - 3001 (充满规格)