

### 传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

# AIKOH 测力计 RZ-S-8001-10N



产品相关型号:

RZ-S-8001-10N

RZ-S-8002-20N

RZ-S-8005-50N

RZ-S-8010-100N

RZ-S-8020-200N

RZ-S-8050-500N

RZ-S-80100-1000N

分离型前锋

RZ - S - 8000 系列

•测量部和测量部分离的数字功能。

式样

名称 RZ - S - 8001 RZ - S - 8002 RZ - S - 8005 RZ - S - 8010 RZ - S - 8020 RZ -

S - 8050 RZ - S - 8100



## 传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cr

	www.sensortop.cn
日 1 世 不	
最大荷重 10N	

kgf (1) 20 N

kgf (2)

50 N

kgf (5)

100 N (10 kgf) 200 N (20) kgf 500 N (50) kgf 1000 N (100 kgf)

最小表示 0.001 N (0.1 gf) 0.01 N (1 gf) 0.1 N (10 gf)

量度单位 N 或  $Kgf\cdot N$  ·准备搬迁开关

精度±0.2%

抽样周期 1 ms, 5 ms, 16 ms, 50 ms, 125 ms, 250 ms 开关

显示更新次数 1 次/秒,2 次/秒,5次/秒,10次/秒,20次/秒切换

输出 USB 输出

模拟电压±2V / F.S.

打印机输出 电动看台控制 外部连接

连续使用时间满充电后 30 小时

电源镍氢电池

AC 适配器 MODEL - 780 (AC 100 - 240 伏特)

质量约 375 gs (表示计只有本体)

标准附属品表示计: RZ - S

测压元件: MODEL - S 8000 系列(单元电缆: 3米付)

标准资产6种



使用说明书(日语)

### 传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

AC 适配器: MODEL - 780 (USB 电缆: MODEL - RZ -包括) USB

选项 软件 RZ - 3000 1/O电缆 RZ - OP - 1 **1/0**电缆 RZ - OP - 2 DP - 1 VR 打印机电缆 RZ - OP - 3 线环形打印机电缆 RZ - OP - 4 线环形打印机 2 - 58 SNWJC BL 治具、测试台 显示计外观图 (PDF) 测压元件 软件 RZ - 3000 标准附属品外观图 (PDF)



# 传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

Instruction manual (English)