

TOYO-SOKKI 大型表示器 ED-3021



ED-3021

型号:

ED-3020

ED-3021

特点:

- 1, 文字高度 100mm (ED-3020), 57mm (ED-3021)
2. 认视距离 50m (ED-3020), 30m (ED-3021)
- 3, 电源 AC85~264V 对应
- 4, 简易防滴防尘规格

规格:

称重传感 | 控制 | 应变测仪

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

1, 显示数据: 文字高度 100mm • 文字宽度 75mm (ED-3020) 文字高度 57mm • 文字宽度 40mm (ED-3021) 由连接的指示计发送的显示用数据显示范围: 最大 999999 (负数到-999) 显示方法: 零压缩显示小数点: 根据接收数据自动设定过度显示: 全位闪烁

报错

2, 单位: kg 或 t (附属单位贴纸)

3, 动作测试用开关: 4 位移开关①LED 动作表示检查②当前循环串行动作检查③开关读取动作检查

4, 电源电压 : AC85~264V

5, 消费电流 : 约 20VA

6, 温度・湿度范围: 10~40℃, 20~85%R.H. 以下

7, 质量: 约 7kg (ED-3020), 约 5kg (ED-3021)


产品相关图片

称重传感 | 控制 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

外形寸法 Outline Dimensions (mm)



称重传感 | 控制 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕様 Specifications

表示部

表示器	7セグメント赤色LED, 5桁
表示データ	文字高さ100mm・文字幅75mm (ED-3020) 文字高さ57mm・文字幅40mm (ED-3021) 接続される指示計より送信される表示用データ 表示範囲: 最大99999 (マイナスは-9999迄) 表示方法: ゼロサプレス表示 小数点: 受信データにより自動設定 オーバー表示: 全桁点滅
単位	kg または t (付属単位シール貼り付け)

シリアルI/O部

インターフェイス	0~20mAカレントループシリアル信号
接続可能距離	入力・出力共に約100m (シールドケーブル使用時)
接続可能機器	弊社製指示計で専用シリアル出力 (C/Lシリアル) が標準装備またはオプション装備されている機種
入力データ	弊社指示計より出力される専用フォーマットデータ
出力データ	入力データをそのまま出力 弊社外部機器のカスケード接続用専用I/F (C/Lシリアル)

設定部

表示データ 選択スイッチ	16ポジションロータリスイッチ ①通常データ [0] 弊社指示計の標準的なフォーマットに対応し、指示計と同じ計量値を表示する。 ②ヘッダ付きデータ [1~9] 複数の表示データを送信する機器に対応する設定モードで、1~9のヘッダ番号設定により任意のデータの表示が可能。
動作テスト用 スイッチ	4ポジションディップスイッチ ①LED動作表示チェック ②カレントループシリアル動作チェック ③スイッチ読み込み動作チェック

総合

ケース	防滴・防塵構造
電源電圧	AC85~264V
消費電力	約20VA
使用温度・湿度範囲	-10~+40℃, 20~85%R.H. (結露なきこと)
取り付け方法	ウォールマウント
本体質量	約7kg (ED-3020), 約5kg (ED-3021)

称重传感 | 控制 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop