



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计  
[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

## NTS 显示仪表-425

---

### 描述:

本器与失真规式转换器的组合、数字显示。  
可以通过保持峰值的功能来存储最大值。  
是内置电池的便携式型。

### 规格:

适合转换器.....失真规式转换器

桥电压.....约 DC 2V

最大表示..... 1999 小数点位置指定

分辨率..... 1 / 2000

表示极性.....绝对值电路更正负两侧输入信号显示无极性

指示器.....液晶显示字符高约 10 毫米

表示次数.....约 2.5 次/秒

测量模式.....高峰/卡车转换

ZERO 调整范围.....约±10% of F.S .

SPAN 调整范围.....约为±10%明确 F . S .

非线性.....±0.1 %明确 F . S . ±1 digit TYP .

ZERO 点移动.....±0.05 %明确 F . S . /°C ±1 digit TYP .

SPAN 变化.....±0.05 %明确 F . S . /°C ±1 digit TYP .



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计  
[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

CAL ..... 1 点 S . F 值

响应周波数 ..... DC~50Hz -三分贝以内

模拟输出 ..... 1 / 1000 (V 表示)  $\pm 2$  V MAX .负载电阻 10 K $\Omega$ 以上 (卡车输出)

顶峰值显示精度 .....  $\pm 0.5$  % F . S . / $^{\circ}$ C  $\pm 1$  digit TYP .

峰值衰减率 ..... 到复位操作或断电没有衰减记忆

使用温度范围 ..... 0~40 $^{\circ}$ C

电源绍兴加饭酒单 3 电池 $\times 4$  本 (但是镍镉电池使用可)

重量约 500 克绍兴加饭酒

### 寸 法 表

