

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重显示器 WN30000R



型号:

WN30000R

特征:

1, 尺寸为 72 x 144 x 170 mm 的 DIN 箱中皮带的流量调节器。IP54 前面板保护
16 键键盘。

2, 通过调整 IP 模拟输出来保持设定流量, 同时流量的警报输出超出公差。-即时流量的连续传输, 由与其成比例的模拟输出检测。-能够通过脉冲输出
设定、设定和下降的预设值, 以达到设定值。-

3, 计算配料的总重量并通过脉冲输出进行传输; 能够通过 RS232 驱动打印机。-
最多 15 个不同设定点的编程, 可通过 BCD 输入设置。-

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

4,通过逻辑输入冻结模拟输出值的能力,以避免系统的初始依赖(对于所有 15 个设定点)。

5,能够在操作期间显示 I/O 状态、当前重量、当前速度、编码器脉冲和校正系数设置。-工作负荷皮带调零及自动调整系数修正程序。-

6,通过通信协议连接到 PC/PLC 的可能性: ASCII、Modbus RTU 和 Pro-fi 总线。

规格:

- 1,面板安装
- 2, 背光液晶显示屏, 两行 x 16 位 (5 毫米高)
- 3, RS232 和 RS485 端口 (以太网 TCP/Profibus-DP, 通过转换器)
- 4, 8 个逻辑输入, 6 个继电器输出
5. 24 位 A/D 转换器
- 6, 显示范围 99999

技术特征:

- 1, 重传感器数量•称重传感器供应: max 6 (350 ohm)
- 2, 入口编码器: monophase push-pull max 2 KHz
- 3, 显示划分: 60000
- 4, A/D 转换器: 24 bit
- 5, 串行端口: RS232, RS422, RS485
- 6, 湿度 (无冷凝) :10÷90%
- 7, 储存温度:-20 °C +70 °C
- 8,工作温度: -10 °C +50 °C


产品相关图片

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES
ALIMENTAZIONE e POTENZA ASSORBITA	230 (115) VAC 50-60 Hz; 15 VA	POWER SUPPLY and CONSUMPTION
N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO	max 6 (350 ohm)	NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL
ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO	5VDC / 120 mA	LOAD CELL SUPPLY
CAMPO DI MISURA	from -3.9mV/V to +3.9mV/V	MEASURE RANGE
CONVERTITORE A/D	24 bit	A/D CONVERTER
DIVISIONI SUL DISPLAY	60000	DISPLAY RESOLUTION (division)
DIVISIONI INTERNE	16000000	INTERNAL RESOLUTION
RISOLUZIONE DI LETTURA	x1, x2, x5, x10	READING RESOLUTION
USCITE LOGICHE	N.6 relays (NA) max 115Vac / 30VDC / 0.5A cad.	LOGIC OUTPUT
INGRESSI LOGICI	N.8 optoisolated 12/24 VDC PNP	LOGIC INPUT
USCITA ANALOGICA (una)	0-10V, 0-5V, 0-20mA, 4-20mA, 16 bit, 60000 points, res. 0.1s	ANALOG OUTPUT (one)
USCITA SERIALE (2 sulla stessa porta)	RS232, RS422, RS485	SERIAL OUTPUT (two on the same port)
ALIMENTAZIONE ENCODER	12 VDC	ENCODER SUPPLY
INGRESSO ENCODER	monophase push-pull max 2 KHz	ENCODER INPUT
UMIDITÀ (non condensante)	10+90%	HUMIDITY (condensate free)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-20°C ÷ +70°C	STORAGE TEMPERATURE
TEMPERATURA DI LAVORO	-10°C ÷ +50°C	WORKING TEMPERATURE



称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪
www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪
www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn