

传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计 www.sensortop.cn

日本 SHOWA 柱式称重传感器 RCT-10NE



产品型号: RCT-10NE RCT-20NE RCT-50NE RCT-100NE RCT-200NE RCT-500NE RCT-1KNE RCT-2KNE RCT-5KNE 特长、用途】 大范围的额定容量对应(10 N~5 KN) 高精度·小形·拉张压缩两用

耐偏芯特性均优于(最大脱离: 25毫米)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

在引张压缩中的输出差 0.1%以内

高精度测试和检验设备的最适合

精度类: O.O5 %

相关链接

高精度/DBU 形状 | 薄型、高精度/BUX 形状 | 大气压平衡、高精度/CUX 形状 规格规格

容许过载 150% RC

额定输出 1.5 mV / V±1%

直线性 O.O5 % RO

磁滞 O.O5 % RO

重复性 O.O3 % RO

推荐电压 12V 以内

容许印加电压 20V

输入电阻 350Ω

输出电阻 3*50*Ω

温度补偿范围-10-60℃

容许温度范围 - 30-80℃

零点的温度特性 O.OO5 RO /℃%

输出的温度特性 0.005 %/℃

电缆Φ6m-4 芯线缆 5米,尖端连接器付

连接器 PRC 03:12 A 10 - 7 M




传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

取扱说明书·····外传下载 (pdf, 298 KB)

使用说明书全部是 PDF 格式。阅览 Adobe 公司的 Adobe 读者需要安装。石墙获取 Adobe 读者"图标更可能得到)Adobe 读者是奥多比系统股份有限公司的注册商标。



形式名と定格容量・寸法・質量(単位:mm)

形式名	定格容量	Α	В	C	D	Е	F	G	Н	J	質量
RCT-10NE	10 N	57	60	20	52	5	25	M12*1.5深15	52	M4深7	0.6 kg
RCT-20NE	20 N	57	60	20	52	5	25	M12*1.5深15	52	M4深7	0.6 kg
RCT-50NE	50 N	70	70	20	65	5	35	M12*1.5深20	60	M6深11	1.1 kg
RCT-100NE	100 N	70	70	20	65	. 5	35	M12*1.5深20	60	M6深11	1.1 kg
RCT-200NE	200 N	70	70	20	65	5	35	M12*1.5深20	60	M6深11	1.1 kg
RCT-500NE	500 N	70	70	20	65	5	35	M12*1.5深20	60	M6深11	1.1 kg
RCT-1KNE	1 kN	70	70	20	65	5	35	M12*1.5深20	60	M6深11	1.1 kg
RCT-2KNE	2 kN	70	70	20	65	5	35	M12*1.5深20	60	M6深11	1.2 kg
RCT-5KNE	5 kN	80	70	20	75	5	35	M12*1.5深20	60	M6深11	1.6 kg