

日本 FUJICON 显示仪表

FM-2-003F2



产品型号:

FM-2-003F2

FM-2-03F 2

FM-2-10F2

特长

操作很简单。即使是第一次，也可以马上使用。

设置方法只与附属主的特殊耐压盘设置。

测定器测压元件是载荷校对完毕。（载荷校正证明书·考试成绩表、溯源体系图付）

使用的各种功能。用键操作简单地将显示值转换为零的功能和保持保持模式也很简单。

■ 仕様



▲プレスにFM-2をセット



▲FM-2とプレスに付属の荷重管理測定器を比較

型式	FM-2-003F2	FM-2-03F2	FM-2-10F2
最大測定値	3.000kN	30.00kN	100.0kN
分解能	0.001kN	0.01kN	0.1kN
荷重表示精度	0.5%F.S. ± 1digit (23 ± 3℃) ロードセル総合にて		
サンプリング速度	80回/秒		
電源	単三充電式ニッケル水素電池または単三型アルカリ電池4本 (連続使用時間約300時間)		
	※ FM-1は充電式でしたが、FM-2は電池式に変更となりました。		

▶ ロードセル製品紹介