

传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

TEAC 加速度传感器 CC-20



产品型号:

CC-20

充值转换器

CC - 20

CC - 20 电荷输出类型的压电型加速度转换器(600系列)的输出阻抗低阻抗转换为的前置放大器。

本公司制 SA - 611 组合起来, 600 系列输出电压类型的压电型加速度转换器使用可能。

资料请求和咨询

主要的式样

输入连接器微型连接器(10:32 UNF)

输出 BNC 连接器

增益 1.0 (mV / pC) ±2.5 %

输出阻抗 200Ω以下



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

最大输出电压 10 Vp - p 以上

最大输入电荷 5000 pCp - p以上

噪声电平 0.05 (输入换算) pCrms 以内

相位 180°反转

动作温度范围 **0**~**50**℃ (非结露)

外部电源 DC 18 ~ 36V, 2~20 毫安

情况不锈钢(303不锈钢材质)

外形尺寸 (mm) 约 15Φ×40L (不含突起部)

质量约 20g

注意:

- 1 在本产品的电路特性上,输入信号的相位反转并输出。
- 2 最大输出电压得到次式成立的事。
- I) Vmax×πf (Cc××1000×10 12) + 0.12×10 3
- 1: 定电流值

Vmax: 最大输出电压 (Vp - p)

f: 频率 (Hz)

Cc: 输出电缆容量 (F)



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn